



بنام خدا

مبحث نهم

ماشینهای الکترونیکی III

برخی مشخصه های ماشین سنکرون

برخی مشخصه های ماشین سنگرون



دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشکده مهندسی / ماشینهای الکترونیکی ۳ / دکتر واحدی / پاییز ۱۴۰۸

نسبت اتصال کوتاه ◀

منحنی قابلیت ژنراتور ◀

نسبت اتصال کوتاه


$$0.005 < R_a < 0.02$$

تقریباً $X_a = 1(\text{pu})$


$$E_{afnl} = V_{toc} = 1(\text{pu})$$

یادآوری : مقایسهٔ نسبی کمیات ماشین سنکرون :

نتیجهٔ جالبی که از عبارت بالا حاصل می‌شود آنست که اگر یک ژنراتور که در حالت بی‌باری ولتاژ نامی تولید می‌کند، اتصال کوتاه شود، ممکنست جریان آن (در حالت دائمی) از جریان نامی بیشتر نگردد. مشخصهٔ زیر را در نظر بگیرید، آیا راکتانس سنکرون آن بیشتر از یک پریونیت است یا کمتر؟



نسبت اتصال کوتاه (ادامه)



$$\text{SCR(Short Circuit Ratio)} = \frac{|I_{f1}|}{|I_{f2}|} = \frac{I_a}{I_{an}} , \quad X_s = \frac{V_{toc}}{I_a}$$

$$X_s (\text{pu}) = \frac{X_s}{(V_n / I_n)} = \frac{V_{toc} / I_a}{V_n / I_n} = \frac{V_{toc} / V_n}{I_a / I_n} = \frac{1}{\text{SCR}}$$



منحنی قابلیت ژنراتور



دانشگاه علم و صنعت ایران / دانشکده مهندسی / مهندسی الکتریکی ۳ / دکتر واحدی / پایه‌ریاضی

$$P = \frac{VE}{X_s} \sin\delta \quad , \quad Q = \frac{VE \cos\delta - V^2}{X_s}$$




$$\sin\delta = \frac{PX_s}{VE} \quad , \quad \cos\delta = \frac{QX_s + V^2}{VE}$$



$$(\sin\delta)^2 + (\cos\delta)^2 = 1 \quad \frac{P^2 X_s^2}{V^2 E^2} + \frac{(QX_s + V^2)^2}{V^2 E^2} = 1$$

$$P^2 + \left(Q + \frac{V^2}{X_s}\right)^2 = \frac{V^2 E^2}{X_s^2} = P_{max}^2$$

معادله یک دایره




ادامه





منحنی قابلیت ژنراتور (محدودیت جریان تحریک)



$$P^2 + (Q + \frac{V^2}{X_s})^2 = \frac{V^2 E^2}{X_s^2} = P_{max}^2$$