



۱) یک ژنراتور سنکرون به شبکه بینهایت وصل است و توان اکتیو و راکتیو برابر به شبکه تحويل می دهد . تحریک ژنراتور به نحوی تنظیم شده است که ولتاژ القائی  $1/5$  برابر ولتاژ ترمینالهاست . ژنراتور قطب صاف می باشد .

الف ) زاویه  $\delta$  را بدست آورید

ب ) اگر در تحریک ثابت توان اکتیو نصف شود ضریب توان چه مقداری خواهد شد .

۲) ژانترور قطب صاف در شرایط ایده آل ( $E = V_i$ ) به شبکه بی نهایت وصل می باشد . با تنظیم گاورنر و باز شدن دریچه های ورودی محرک اولیه ، از ژنراتور توان اکتیو دریافت می شود . در این حالت ضریب توان  $0.8$  اندازه گیری شده است .

الف ) زاویه گشتاور  $\delta$  را تعیین نماید

ب ) تحریک چند درصد تغییر داده شود تا ضریب توان برابر  $1$  شود

ج ) در حالت (ب) جریان ماشین نسبت به حالت قبل چه تغییری می کند

۳) موتور سنکرون قطب صاف  $150KVA$ ،  $420V$ ،  $50HZ$  و  $6$  قطب دارای راکتانس سنکرون  $1.2$  اهم در هر فاز می باشد . جریان موتور برای تامین گشتاور ثابت  $100nm$  برابر  $15$  آمپر است . تلفات ماشین ناچیز است .

الف ) زاویه گشتاور و ضریب توان و ولتاژ القائی ( $E_{af}$ ) در شرایط فوق تحریک چقدر است

ب) چه تغییری و به چه مقدار باید ایجاد شود تا در بار ثابت حالت قبل ، جریان موتور به حداقل خود برسد

۴) دو ماشین با مشخصات گاورنرهای روبرو داریم :

الف ) بار مشترک  $2.5MW$  چگونه بین این ماشینها تقسیم می شود

ب) اگر بار  $1MW$  اضافه شود فرکانس چه می شود و تقسیم توان چگونه است

ج) اگر Set Point گاورنر هم فرکانس بی باری PG2 را  $0.5$  هرتز افزایش دهد تقسیم توان و فرکانس نهائی برای دو حالت فوق چگونه خواهد شد .

تقسیم توان اضافه شده به چه عاملی بستگی دارد .